

Diagnóstico y Análisis del Área de Influencia de la Línea 2 del Sistema Metro de Panamá



Leyenda

Línea 2 del Sistema de Metro de Panamá

— Línea 2 (trazado)



Estaciones

Necesidades de mejora en el entorno de las estaciones

- Inseguridad
- Aceras
- Paradas de bus
- Aparcamientos
- Iluminación
- Espacios públicos

 Zona de Influencia Directa

 Zona de Influencia Indirecta


 Zona Estratégica

Mapa 35.1



Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo (Encuesta) (2015)

Proyección: UTM WGS84 Zona 17N



**Percepción de la Comunidad.
Necesidades de Mejora**