

Diagnóstico y Análisis del Área de Influencia de la Línea 2 del Sistema Metro de Panamá



Leyenda

Línea 2 del Sistema de Metro de Panamá

Línea 2 (trazado)

Estaciones

Estado actual en el entorno de las estaciones


- | | | |
|-------------------|----------------|------|
| Aparcamientos | Aceras | |
| Iluminación | Paradas de bus | |
| Espacios públicos | Arbolado | |
| Bueno | Regular | Malo |

- Zona de Influencia Directa
- Zona de Influencia Indirecta
- Zona Estratégica



Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo (Encuesta) (2015)

Proyección: UTM WGS84 Zona 17N



Mapa 35.2

Percepción de la Comunidad. Estado Actual